

ΕΛΛΑΔΑ

«Ιανός»: Η Καρδίτσα μετρά τις πληγές της - Συγκλονιστικές εικόνες μετά την κακοκαιρία



Newsroom

🕒 Ανανέωθηκε: Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020 08:51

18



INTIME NEWS

Μετρώντας ήδη τρεις νεκρούς και μία γυναίκα αγνοούμενη στο Μουζάκι, ο νομός **Καρδίτσας** συγκαταλέγεται στις περιοχές της χώρας που δέχθηκαν το σφοδρότερο πλήγμα της **κακοκαιρίας «Ιανός»** μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Οι εικόνες που καταγράφονται στα χωριά τόσο στο πεδινό όσο και στο ορεινό τμήμα του νομού Καρδίτσας αλλά και μέσα στην πόλη, είναι - το λιγότερο - αποκαρδιωτικές: παντού λάσπη, νερό, **κατεστραμμένες περιουσίες**, πλημμυρισμένα καταστήματα και δρόμοι, καλλιέργειες που θάφτηκαν κάτω από τα νερά, νεκρά ζώα σε ποιμνιοστάσια, δρόμοι και γέφυρες που υποχώρησαν από τη διάβρωση του εδάφους και τις κατολισθήσεις.



Photo 1/12

Πηγή: INTIME NEWS

Οι εικόνες που καταγράφονται στα χωριά τόσο στο πεδινό όσο και στο ορεινό τμήμα του νομού Καρδίτσας αλλά και μέσα στην πόλη, είναι - το λιγότερο - αποκαρδιωτικές: παντού λάσπη, νερό, **κατεστραμμένες περιουσίες**, πλημμυρισμένα καταστήματα και δρόμοι, καλλιέργειες που θάφτηκαν κάτω από τα νερά, νεκρά ζώα σε ποιμνιοστάσια, δρόμοι και γέφυρες που υποχώρησαν από τη διάβρωση του εδάφους και τις κατολισθήσεις.



Photo 1/12

Πηγή: INTIME NEWS

Απόρρητο



IN

Photo 2/12

Πηγή: INTIME NEWS



IN

Photo 3/12

Πηγή: INTIME NEWS



IN

Photo 4/12

Πηγή: INTIME NEWS



IN

Photo 7/12

Πηγή: INTIME NEWS



IN

Photo 11/12

Πηγή: INTIME NEWS



IN

Photo 12/12

Πηγή: INTIME NEWS

Σε επίπεδο καταστροφών, υπολογίζεται ότι πάνω από 5.000 σπίτια και καταστήματα έχουν πλημμυρίσει στην πόλη της Καρδίτσας, αλλά και σε 15 χωριά, ενώ συνολικά 15 γέφυρες έχουν καταρρεύσει. Κι όλα αυτά, εξαιτίας της υπερχειλίσης

Απόρρητο

που προκλήθηκε στους κύριους ποταμούς που διαρρέουν το νομό (Καράμπαλης, Καλέντζης και Πάμισος) μετά και τα πρωτοφανή ύψη βροχής που έπεσαν συνέπεια του «Ιανού».

Ακόμη και έπειτα από 48 ώρες, η εικόνα που καταγράφεται στο κέντρο της πόλης είναι θλιβερή. Καταστηματάρχες συνεχίζουν τις απαντλήσεις υδάτων, προσπαθούν να περισώσουν όπως - όπως οτιδήποτε γλίτωσε από την πλημμύρα και τις λάσπες.



Καρδίτσα 2 ημέρες μετά την καταστροφή

Ο χρήστης Karðitsa LiveStreaming έκανε live μετάδοση · Ακολουθήστε την ανάρτησή του

Συγκλονιστικά είναι και τα πλάνα που κατέγραψε ο Βασίλης Κωστούλας, κάτοικος της Καρδίτσας και δείχνουν το πρωτοφανές μέγεθος της καταστροφής: μια ολόκληρη πόλη βυθισμένη στο νερό και την λάσπη.

ΙΑΝΟΣ. ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ



Το φαινόμενο του «Ιανού» ήταν ακραίο, κυρίως όσον αφορά στα ύψη βροχής, αναφέρουν οι επιστήμονες του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) Κ. Λαγουβάρδος, Β. Κοτρώνη και Σ. Ντάφης σε σχετική δημοσίευση τους στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας.

Απόρριπτο

Ενδεικτικά, σύμφωνα με το δίκτυο των μετεωρολογικών σταθμών του ΕΑΑ/meteo.gr, στο Περτούλι μετρήθηκαν 317 χιλιοστά βροχής, ενώ στην Καρδίτσα και το Μουζάκι μετρήθηκαν περισσότερα από 200 χιλιοστά σε διάστημα μικρότερο των 24 ωρών. Συγκριτικά, όπως τονίζουν, το μέσο ετήσιο ύψος βροχόπτωσης στην Αθήνα δεν ξεπερνά τα 400 χιλιοστά. Επίσης σημειώνουν τη μεγάλη γεωγραφική έκταση που δέχθηκε μεγάλα ύψη βροχής, με αποτέλεσμα την αυξημένη πιθανότητα πλημμύρας στις περιοχές αυτές.

Μουζάκι: Επιχείρηση απεγκλωβισμού με ελικόπτερο της Πολιτικής Προστασίας

Την ίδια στιγμή, ελικόπτερο από την Αθήνα που θα προσγειωθεί σε μοναστήρι σπεύδει να παραλάβει **έγκυο πέντε μηνών και γέροντες** από το 40 αποκομμένα χωριά στον ορεινό όγκο Αργιθέας.

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, **Κώστας Αγοραστός**, μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε ότι αναζητείται πρόσβαση στις αποκλεισμένες περιοχές, ενώ με τη βοήθεια **του στρατού** επιχειρείται να στηθούν άμεσα δύο γέφυρες στο Μουζάκι.

«Παράλληλα γίνονται αποτιμήσεις των καταστροφών για γρήγορες **αποζημιώσεις**», πρόσθεσε ο περιφερειάρχης.